

令和2年度工事 機械設備工事指摘内容

①ねじなし防水コネクタの六角小ねじの六角頭部がねじ切れていない。
六角小ねじの締め付けは、六角頭部がねじ切れるまで行います。ねじ切ることで、締付が完了していることを目視で確認できます。
また、ねじ切った部分にヤスリをかけてください。



頭が折れていない状態

②小ねじの材質によっては、さびが発生しますので、さび止め塗装をしてください。



折った部分にさびが発生

【創意工夫】


保護キャップを付けている現場もあります。



保護キャップを付けている

③フェンス工事で、フェンス切断部は必ず、樹脂塗装をしてください。

樹脂塗装がないので、さびが発生する



④ワッシャーが取り付けられていない。必ず、ナットとワッシャーで固定してください。



【何か変な出来ばえ】

