

# 現場説明書の質問に対する回答書

平成 30 年 4 月 17 日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
営繕第一課長

工事名称 もえぎ野小学校サッシ改修その他工事

工事場所 横浜市青葉区もえぎ野16番地

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	校舎棟1設計書、直接仮設に施工数量調査(外壁改修)と有ります、A-33、立面図で数量、仕様材料は確認できますが、設計書に記入する表記が有りませんか？何処に記入したら良いでしょうか。	施工数量調査に含めています。
2	校舎2・3・4も設計書、直接仮設工事に施工数量調査(外壁改修)と有ります、各棟の平面に施工ケ所の記入が有りません、又立面が有りませんので、どのケ所の外壁改修でしょうか？設計書にも表記が無いのですが、どの様に対応すればよいでしょうか。	工事対象部分の足場設置範囲とします。
3	エアコン移設のエアコンはEHPでしょうか。ご指示下さい。	移設のエアコンはEHPです。
4	校舎棟4サッシ改修工事の設計書に石綿含有壁の項目がありますが施工範囲がわかりません。ご指示下さい。	工事対象部分の足場設置範囲です。
5	内訳書P6石綿撤去材積み、石綿撤去材運搬の詳細をご教示ください。	詳細は現場説明書 10施工上の留意事項【共通事項】(14)に記載のとおりです。 数量は0.1㎡です。 特別管理型の処分となる運搬として下さい。
6	内訳書P6 校舎棟1サッシ改修 直接仮設 施工数量調査(外壁改修)とありますが今回外壁改修工事がなく該当箇所が不明です。範囲もしくは想定している数量ご教示ください。	回答NO.2と同じです。
7	内訳書P14 校舎棟2サッシ改修 直接仮設 施工数量調査(外壁改修)とありますが今回外壁改修工事がなく該当箇所が不明です。範囲もしくは想定している数量ご教示ください。	回答NO.2と同じです。
8	内訳書P21 校舎棟3サッシ改修 直接仮設 施工数量調査(外壁改修)とありますが今回外壁改修工事がなく該当箇所が不明です。範囲もしくは想定している数量ご教示ください。	回答NO.2と同じです。
9	内訳書P27 校舎棟4サッシ改修 直接仮設 施工数量調査(外壁改修)とありますが今回外壁改修工事がなく該当箇所が不明です。範囲もしくは想定している数量ご教示ください。	回答NO.2と同じです。
		以 上